


Фото 10, 11 Разрушение кирпича и раствора оголовка






Фото 12, 13 Состояние молниезащиты





Фото 14 Отсутствует светоограждение



Фото 15. Отсутствует люк ходового трапа




Фото 16. Разрушение АКЗ металлоконструкций



Фото 17 Состояние объединяющего молниеотвода



Фото 18 Ограждение трапа на отм. +80,0м




Фото 19 Общий вид футеровки




Фото 20, 21 Анкеровка элементов ходового трапа






Фото 22,23 Частичное разрушение слезниковых поясов

