

АО «ВЫБОРГТЕПЛОЭНЕРГО»



П Е Р Е Ч Е Н Ь

мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводится специальная оценка условий труда (СОУТ)

№	Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Ответственные лица
1	2	3	4	5	6
	Участок № 1				
1.	Машинист -кочегар	-приобретение костюмов с пропиткой «Молескин» от повышенных температур, сухонных рукавиц, защитных масок (очки защитные), фильтрующих респираторы; -правильная организация рабочего места; -ежегодное прохождение медицинского освидетельствования; -прохождение инструктажей по ОТ, обучения и ежегодной проверки знаний.	Снижения уровня теплового воздействия. Снижение риска травматизма на рабочем месте	постоянно	Начальник участка №1 Сорокин А.К. Начальник отдела ОТ и ПБ Парий М.А.
2.	Электрогазосварщик	-приобретение костюмов сварщиков, краги сварщика, специальной обуви, защитных масок (очки защитные), фильтрующих респираторов; -правильная организация рабочего места, вытяжная вентиляция (искусственная и естественная); -прохождение ежегодного медицинского освидетельствования;	Снижение воздействия химических аэрозолей	постоянно	

		<ul style="list-style-type: none"> -безопасная организация огневых работ; -прохождение инструктажей по ОТ, обучения и ежегодной проверки знаний. 			
3.	<p>Оператор котельной (Песочная, д.3; Сайменское шоссе, д.44)</p>	<ul style="list-style-type: none"> -использование СИЗ от производственного шума (наушники, вкладыши «Беруши»); -прохождение медицинского освидетельствования; -прохождение инструктажей по ОТ, обучения и ежегодной проверки знаний; -безопасная организация работ повышенной опасности 	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	
	Участок № 2				
1	Электрогазосварщик	<ul style="list-style-type: none"> -приобретение костюмов сварщиков, краги сварщика, специальной обуви, защитных масок (очки защитные), фильтрующих респираторов; -правильная организация рабочего места, вытяжная вентиляция (искусственная и естественная); -прохождение ежегодного медицинского освидетельствования; -безопасная организация огневых работ; -прохождение инструктажей по ОТ, обучения и ежегодной проверки знаний. 	Снижение воздействия химических аэрозолей	постоянно	Начальник участка №2 Романов И.Ю. Начальник отдела ОТ и ПБ Парий М.А.
2.	Котлочист	<ul style="list-style-type: none"> -применение сертифицированных средств индивидуальной защиты (костюм от повышенных температур, защитные очки, защитные маски с фильтрами для дыхания, обувь, перчатки, наушники и пр.); -прохождение ежегодного медицинского освидетельствования; -прохождение инструктажей по ОТ, обучения и ежегодной проверки знаний; -безопасная организация работ повышенной опасности 	Снижение химического фактора и уровня воздействия производственного шума	постоянно	
3.	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	<ul style="list-style-type: none"> -применение сертифицированных средств индивидуальной защиты (костюм от общих загрязнений, защитные очки, обувь, перчатки, наушники и пр.); -прохождение медицинского освидетельствования; -прохождение инструктажей по ОТ, обучения и 	Снижение уровня воздействия производственного шума	постоянно	

		ежегодной проверки знаний; -безопасная организация работ повышенной опасности			
4.	Электромонтер	-применение сертифицированных средств индивидуальной защиты (костом от общих загрязнений, защитные очки, фильтрующе-респираторы для дыхания, обувь, перчатки, наушники и пр.); -прохождение медицинского освидетельствования; -прохождение инструктажей по ОТ, обучения и ежегодной проверки знаний; -безопасная организация работ повышенной опасности	Снижение уровня воздействия производственного шума	постоянно	
5.	Слесарь по КИПиА	-применение сертифицированных средств индивидуальной защиты (костом от общих загрязнений, защитные очки, фильтрующе-респираторы для дыхания, обувь, перчатки, наушники и пр.); -прохождение медицинского освидетельствования; -прохождение инструктажей по ОТ, обучения и ежегодной проверки знаний; -безопасная организация работ повышенной опасности	Снижение уровня воздействия производственного шума	постоянно	
6.	Оператор котельной	-применение сертифицированных средств индивидуальной защиты (костом от общих загрязнений, защитные очки, фильтрующе-респираторы для дыхания, обувь, перчатки, наушники и пр.); -прохождение медицинского освидетельствования; -прохождение инструктажей по ОТ, обучения и ежегодной проверки знаний; -безопасная организация работ повышенной опасности	Снижение уровня воздействия производственного шума	постоянно	
	Участок № 3				
1.	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	-применение сертифицированных средств индивидуальной защиты (костом от общих загрязнений, защитные очки, обувь, перчатки, наушники и пр.); -прохождение медицинского освидетельствования; -прохождение инструктажей по ОТ, обучения и	Снижение уровня воздействия производственного шума	постоянно	Начальник участка №3 Прасолов С.Н. Начальник отдела ОТ и ПБ Парий

		<p>ежегодной проверки знаний;</p> <p>-безопасная организация работ повышенной опасности</p>			М.А.
2.	Электромонтер	<p>-применение сертифицированных средств индивидуальной защиты (костюм от общих загрязнений, защитные очки, фильтрующие респираторы для дыхания, обувь, перчатки, наушники и пр.);</p> <p>-прохождение медицинского освидетельствования;</p> <p>-прохождение инструктажей по ОТ, обучения и ежегодной проверки знаний;</p> <p>-безопасная организация работ повышенной опасности</p>	<p>Снижение уровня воздействия производственного шума</p>	постоянно	
3	Слесарь по КИПиА	<p>-применение сертифицированных средств индивидуальной защиты (костюм от общих загрязнений, защитные очки, фильтрующие респираторы для дыхания, обувь, перчатки, наушники и пр.);</p> <p>-прохождение медицинского освидетельствования;</p> <p>-прохождение инструктажей по ОТ, обучения и ежегодной проверки знаний;</p> <p>-безопасная организация работ повышенной опасности</p>	<p>Снижение уровня воздействия производственного шума</p>	постоянно	
4.	Оператор котельной	<p>-применение сертифицированных средств индивидуальной защиты (костюм от общих загрязнений, защитные очки, фильтрующие респираторы для дыхания, обувь, перчатки, наушники и пр.);</p> <p>-прохождение медицинского освидетельствования;</p> <p>-прохождение инструктажей по ОТ, обучения и ежегодной проверки знаний;</p> <p>-безопасная организация работ повышенной опасности</p>	<p>Снижение уровня воздействия производственного шума</p>	постоянно	
5.	Электрогазосварщик	<p>-приобретение костюмов сварщиков, краги сварщика, специальной обуви, защитных масок (очки защитные), фильтрующие респираторы;</p> <p>-правильная организация рабочего места, вытяжная вентиляция (искусственная и естественная);</p> <p>-прохождение ежегодного медицинского освидетельствования;</p>	<p>Снижение воздействия химических аэрозолей</p>	постоянно	

		-безопасная организация огневых работ; -прохождение инструктажей по ОТ, обучения и ежегодной проверки знаний.			
6.	Котлочист	-Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты (костюм от повышенных температур, защитные очки, защитные маски с фильтрами для дыхания, обувь, перчатки, наушники и пр.); -прохождение ежегодного медицинского освидетельствования; -прохождение инструктажей по ОТ, обучения и ежегодной проверки знаний; -безопасная организация работ повышенной опасности	Снижение химического фактора и уровня воздействия производственного шума	постоянно	
7.	Отнеупорщик	-Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты (костюм от общих загрязнений, защитные очки, фильтрующие респираторы для дыхания, обувь, перчатки, наушники и пр.); -прохождение медицинского освидетельствования; -прохождение инструктажей по ОТ, обучения и ежегодной проверки знаний; -безопасная организация работ повышенной опасности	Снижение уровня воздействия производственного шума	постоянно	
	Участок № 4				
1.	Электрогазосварщик	-приобретение костюмов сварщиков, краги сварщика, специальной обуви, защитных масок (очки защитные), фильтрующих респираторов; -правильная организация рабочего места, вытяжная вентиляция (искусственная и естественная); -прохождение ежегодного медицинского освидетельствования; -безопасная организация огневых работ; -прохождение инструктажей по ОТ, обучения и ежегодной проверки знаний.	Снижение воздействия химических аэрозолей	постоянно	Начальник участка №4 Смирнов В.Н. Начальник отдела ОТ и ПБ Парий М.А.
	Участок № 5				
1.	Электрогазосварщик	-приобретение костюмов сварщиков, краги сварщика, специальной обуви, защитных масок (очки защитные),	Снижение воздействия	постоянно	Начальник участка №5

		<ul style="list-style-type: none"> -фильтрующие респираторы; -правильная организация рабочего места, вытяжная вентиляция (искусственная и естественная); -прохождение ежегодного медицинского освидетельствования; -безопасная организация огневых работ; -прохождение инструктажей по ОТ, обучения и ежегодной проверки знаний. 	<p>Химических аэрозолей</p>	<p>Шаренков В.А. Начальник отдела ОТ и ПБ Парий М.А.</p>
2.	Котлочист	<ul style="list-style-type: none"> -применение сертифицированных средств индивидуальной защиты (костом от повышенных температур, защитные очки, защитные маски с фильтрами для дыхания, обувь, перчатки, наушники и пр.); -прохождение ежегодного медицинского освидетельствования; -прохождение инструктажей по ОТ, обучения и ежегодной проверки знаний; -безопасная организация работ повышенной опасности 	<p>Снижение химического фактора и уровня воздействия производственного шума</p>	<p>постоянно</p>
3.	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	<ul style="list-style-type: none"> -применение сертифицированных средств индивидуальной защиты (костом от общих загрязнений, защитные очки, обувь, перчатки, наушники и пр.); -прохождение медицинского освидетельствования; -прохождение инструктажей по ОТ, обучения и ежегодной проверки знаний; -безопасная организация работ повышенной опасности 	<p>Снижение воздействия производственного шума</p>	<p>постоянно</p>
4.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	<ul style="list-style-type: none"> -применение сертифицированных средств индивидуальной защиты (костом от общих загрязнений, защитные очки, обувь, перчатки, наушники и пр.); -прохождение медицинского освидетельствования; -прохождение инструктажей по ОТ, обучения и ежегодной проверки знаний; -безопасная организация работ повышенной опасности 	<p>Снижение воздействия производственного шума</p>	<p>постоянно</p>
5.	Электромонтер	<ul style="list-style-type: none"> -применение сертифицированных средств индивидуальной защиты (костом от общих 	<p>Снижение воздействия</p>	<p>постоянно</p>

		загрязнений, защитные очки, фильтрующие респираторы для дыхания, обувь, перчатки, наушники и пр.); -прохождение медицинского освидетельствования; -прохождение инструктажей по ОТ, обучения и ежегодной проверки знаний; -безопасная организация работ повышенной опасности	уровня производственного шума		
6.	Слесарь по КИПиА	-применение сертифицированных средств индивидуальной защиты (костюм от общих загрязнений, защитные очки, фильтрующие респираторы для дыхания, обувь, перчатки, наушники и пр.); -прохождение медицинского освидетельствования; -прохождение инструктажей по ОТ, обучения и ежегодной проверки знаний; -безопасная организация работ повышенной опасности	Снижение воздействия уровня производственного шума	постоянно	
7.	Оператор котельной	-применение сертифицированных средств индивидуальной защиты (костюм от общих загрязнений, защитные очки, фильтрующие респираторы для дыхания, обувь, перчатки, наушники и пр.); -прохождение медицинского освидетельствования; -прохождение инструктажей по ОТ, обучения и ежегодной проверки знаний; -безопасная организация работ повышенной опасности	Снижение уровня воздействия производственного шума	постоянно	
	Участок транспортный				
1.	Машинист экскаватора	-применение сертифицированных средств индивидуальной защиты (костюм от общих загрязнений, обувь, перчатки, наушники и пр.); -правильная организация рабочего места; -прохождение медицинского освидетельствования; -прохождение инструктажей по ОТ, обучения и ежегодной проверки знаний; -безопасная организация работ повышенной опасности	Снижение воздействия тяжести труда	постоянно	Начальник транспортного участка Бигуненко П.В. Начальник отдела ОТ и ПБ Парий М.А.
	Центральная				

<p>Химическая лаборатория</p>				
<p>1. Лаборант химического анализа</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты (костюм от общих загрязнений, обувь, защитные очки, перчатки, фартук прорезиненный, защитная маска или респиратор, наушники и пр.); -правильная организация рабочего места; -принудительная вентиляция и дополнительное освещение над рабочим местом; -прохождение медцинского освидетельствования; -прохождение инструктажей по ОТ, обучения и ежегодной проверки знаний; -безопасное использование и хранение химических веществ 	<p>Снижение воздействия химического фактора</p>	<p>постоянно</p>	<p>Начальник ЦХЛ Мигусова Е.В. Начальник отдела ОТ и ПБ Парий М.А.</p>

Начальник отдела ОТ и ПБ



Парий М.А.